

Sogn: Tyrsted-Uth	<b>En udskrift af synet indsendes inden 14 dage efter synet til provstiudvalget i 2 eksemplarer</b>	Blad nr.: 170
-------------------	---	------------------

## Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 19. april 2022 foretaget syn over Tyrsted kirke og kirkegård.

**Synet blev foretaget af:** <sup>1)</sup> Jan Besenbacher, Tom Halling, Karen Holdt Madsen, Ole Johansen, Søren Peter Buhl, Tage Mortensen, Vibeke Mosegaard, Dorte Rasmussen, Jens Peder Baggesgaard, Ilse Pedersen (kirkegårdsansat), provstiets bygningsagkyndige Mia Rahbek, provst Annette Bennedsgaard.

**A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort** blev fremlagt og eftersat.

**B. Ved synet forefandtes:** <sup>2)</sup>

**I. Ældre mangler** <sup>3)</sup> vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2017	2b	Ny stige i skibets tagrum (er skaffet) skal monteres		

<sup>1</sup> Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved \_\_\_\_\_ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved \_\_\_\_\_ mødte medlemmer."

<sup>2</sup> **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftshus, begravelsesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

<b>II. Nye mangler <sup>1)</sup></b> vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1.a	Tagsten ved skotrende ved våbenhus mod Ø sættes på plads		
2.a	Reparation af fuger ved våbenhus ved dørlysning, bagsiden af kamtakker		
3.a	Forvitrede sten på tårnets Ø-facade holdes under observation (Når de skal udbedres skal Nationalmuseet give tilladelse)		
4.a	Ødelagte tagsten på våbenhusets kamtakker skiftes		
5.a	Revne under tårnets V-vindue udbedres		
6.a	Tårn algebehandles		
7.a	Dårlige fuger ved gavlgesims på skib og kor udbedres		
1.b	Forvitret fuger i gulv udbedres (Indenfor 1 års garanti)		
2.b	Fuger under korvindue udbedres		
3.b	Alterbøger indbindes i fælles farve		
	Tagrum		
4.b	Ventilation i korets tagrum forbedres. (Mørtel ved udhæng fjernes indvendigt)		
5.b	Ventilation i våbenhusets tagrum forbedres		
6.b	Understrygning eftergås		
7.b	Gammel motor i klokkerum fjernes		
	Kapel		
8.a	Forskelling ved rygning reparereres		
9..a	Udhæng males		
10.a	Tag algerenses		
11.a	Reparation efter hul efter gammel lampe mod Ø		
12.a	Isolering i tagrum rettes		
13.a	Ventilationskors i gavle forsynes med gitre		
1.c	Låge ved Ø slutblik klodses ud		
2.c	Portal mod Ø. Ødelagte tagsten udskiftes og eftergås		
	Maskinhus		
14.a	Fuge i murværk ved gennemføring af varmpumpeslange udbedres		
15.a	Tilslutning af zinkinddækning på vinduessålbænk fuges		
16.a	Facade algebehandles og males		
17.a	Døre males		
18.a	Gummiliste ved bundstykke på dør skiftes		
8.b	Indvendig revne ved SØ-hjørne holdes under observation		

**III. Kirkens vedligeholdelsesstand:** <sup>1)</sup> Vel vedligeholdt

**IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand:** <sup>1)</sup> Vel vedligeholdt

---

<sup>1</sup> Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandt (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. ~~.....~~ i særskilt god stand, i vel vedligeholdt stand, i god vedligeholdt stand eller lign.).

### C. Bemærkninger til protokollen: <sup>1)</sup>

Synsforretningen er sluttet den 19. april 2022: Jan Besenbacher, Mia Rahbek og Annette B. Bennedsgaard.

  
  
\_\_\_\_\_  
Formand  


<sup>1</sup> Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget i **2 eksemplarer**, af hvilke det ene tilbagesendes med provstiudvalgets afgørelse.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

**Provstiudvalgets afgørelse:** Godkendt for egne midler

Horsens Provstiudvalg, den 31. maj 2022



---

Annette B. Bennedsgaard  
Provst